

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: oognp ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 62

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 27 "Центр развития ребенка - детский сад "Малыш" (МАДОУ "Малыш"), (ОГРН 1026600706516; ИНН 6605006217).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Алимпиевой Татьяны Николаевны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. от 03.07.2021 года, № 62, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«28» Июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

«29» Июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

проведена плановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В. на объекте защиты: территории здания и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 1 квартал, д. № 17 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Вами

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Двери эвакуационных выходов ведущих из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 5.2.3. (Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в	01.06.2022 г.	

		позажаные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15).		
2	В подвальном помещении запретить устройство мастерских и складских помещений, в которых осуществляется хранение горючих материалов.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 а), в). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП. 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.1.4.	01.06.2022 г.	
3	На втором этаже здания складское помещение кастаняниши и помещение швейной мастерской отделить дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4.ст. 88 части 1-3. СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.2.6.	01.06.2022 г.	
4	Для складского помещения кастаняниши и швейной мастерской определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12	01.06.2022 г.	
5	Открывание дверей запасного эвакуационного выхода, ведущего из музыкального зала непосредственно наружу, произвести по направлению выхода из здания.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) П. 27 д). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №	01.06.2022 г.	

		<p>123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть. 4. СП 1.13130.2020 п. 4.2.22. (Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации)).</p>		
6	<p>Помещения пищеблока отделить от общего коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3. СП. 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п.5.1.2; п. 5.5.2.</p>	01.06.2022 г.	
7	<p>Произвести ревизию электроосветительного оборудования, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В помещении «Русская изба», кабинете заведующей хозяйством, запретить прокладку электропроводов по сгораемым конструкциям непосредственно под обоями; - В объеме первой и третьей лестничной клетки запретить прокладку открытых электропроводов питающих освещение; - В общем коридоре центрального входа, в помещениях «Русская изба» и кабинете заведующего хозяйством, в спальном помещении группы «Звездочка» расположенных на первом этаже здания, в общем коридоре возле методического кабинета, в группах «Хохотушки», «Солнышки», «Семицветик», «Почемучки» и кабинете ИЗО, расположенных на втором этаже здания, запретить эксплуатацию электрических проводов эксплуатирующихся с видимыми нарушениями изоляции; 	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 35 а),б),в),з). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 89 части 1 и 2. СП 1.13130.2020 п.4.4.9.</p>	01.06.2022 г.	

	- В помещении «Русская изба» запретить эксплуатацию неисправной электрической розетки.			
8	Двери трех закрытых лестничных клеток на всех этажах выполнить с уплотнением в притворах.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) П. 23 и 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. Свода правил 1.13130.2020 п. 4.4.6.	01.06.2022 г.	
9	Косорурты лестничных маршей во всех трех закрытых лестничных клетках выполнить с пределом огнестойкости не менее EI-60.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) П. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 87 часть 2. Таблица 21.	01.06.2022 г.	
10	Выход, ведущий непосредственно наружу из группы «Кроха», расположенной на первом этаже здания, оборудовать запором, позволяющим открывать его свободно изнутри без ключа.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 26.	01.06.2022 г.	
11	Наружные пожарные лестницы, эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из групп «Гномики», «Юнги» и кабинета ИЗО содержать в исправном состоянии. Бетонные площадки лестниц третьего типа находятся в полуобрушенном состоянии и металлические марши лестницы не	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 17.	01.06.2022 г.	

	достают до земли.		
12	<p>В холле музыкального зала и тамбуре эвакуационного выхода, ведущего из спортивного зала в коридор, расположенных на первом этаже, запретить применяемые для отделки стен баннеры, бумажные обои и клеевые потолки, классом пожарной опасности более чем КМ 1.</p> <p>Для покрытия пола в тамбуре эвакуационного выхода, ведущего из спортивного зала в коридор, запретить применяемый горючий материал (линолеум), класса пожарной опасности более чем КМ 2.</p> <p>Для отделки стен общего коридора, расположенного возле методического кабинета на втором этаже, запретить применяемые для отделки стен горючие материалы, клеевые потолки и короба, выполненные из дерева, классом пожарной опасности более чем КМ 1.</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. П. 25.</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28.</p>	01.06.2022 г.
13	<p>Восстановить световое оповещения у системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа, а именно световые табло «выход» у эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек «Карапузики», «Кроха», «Гномики», «Юнги», «Звездочка», «Хохотушки», «Солнышки», «Почемучки», «Непоседы», музыкального, спортивного залов и изолятора непосредственно наружу и безопасную зону у эвакуационных выходов групп «Карапузики», «Кроха», «Юнга», «Звездочка», «Семицветик».</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54.</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 84 часть 1, часть 3, часть 11. СП 3.13130.2009 п. 5.3.</p>	01.06.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» Июня 2021 г.



ГО Сухой Лог (подпись)
ГО Богданович
по пожарному
надзору
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



«29» Июня 2021 г.

Директор МАДОУ «Малыш» Алимтиева
Татьяна Николаевна.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: МЧС России (495) 400-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Алимбиева Татьяна Николаевна

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023